
2010

Публикуван на: 10.03.2011



ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на сериозен инцидент, възникнал на 15.03.2010 г. със самолет Ан-2, рег. № LZ-1221, експлоатиран от авиационен оператор "Фортуна Еър" ЕООД, реализиран при прелитане в района на село Бракница, община Попово



(3.04 MB)

На 15.03.2010 г. самолет Ан-2, рег. № LZ-1221, собственост на авиационен оператор "Фортуна Еър" ЕООД, излита от летище Горна Оряховица по маршрут Горна Оряховица – Шумен – село Бата (община Поморие) в 09:15 h. Петнадесет минути след излитането двигателят на самолета губи мощност и командирът на въздухоплавателното средство решава да кацне принудително в района на село Бракница, община Попово. Кацането се извършва на избрана от въздуха площадка, обработвана нива на около 2 km в посока

юг-югозапад от селото. Няма последствия за екипажа и самолета.



ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на авиационно произшествие, възникнало на 17.04.2010 г. със самолет Z-37A, рег. № LZ-3101, експлоатиран от авиационен оператор "Симек Еър" ЕООД.



(13.28 MB)

На 17.04.2010 г. самолет Z-37A, рег. № LZ-3101, експлоатиран от авиационен оператор "Симек Еър" изпълнява първи полет за деня за авиационно-химическа работа. При изпълнение на пръскане на работна височина самолетът закача и скъсва електрически проводник за високо напрежение, при което ВС получава повреди. КВС прекратява полета за АХР и се отправя за кацане на летателна площадка "Баховица", община Ловеч. КВС приземява ВС на грундовата писта на летателната площадка, но поради проблеми с управлението на самолета, възникнали като резултат от удара на електрическия проводник, ВС се разрушава. КВС не е получил наранявания.



ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на авиационно произшествие, възникнало на 28.05.2010 г. с вертолет Ка-26, рег. № YR-RAL, експлоатиран от авиационен оператор "S. C. Regional Air Services S. R. L.", Румъния, собственост на авиационен оператор "Фортуна Еър" ЕООД, България, реализирано в района на село Боровец, община Кочериново, област Кюстендил



(13.15 MB)

На 28.05.2010 г. вертолет Ка-26, рег. № YR-RAL, регистриран от авиационен оператор "S. C. Regional Air Services S. R. L.", Република Румъния, изпълнява полет за облитане на район за извършване на авиохимически работи, пръскане на черешова градина, в землището на село Боровец, област Кюстендил. Екипажът на вертолета е едночленен – командир на ВС, български гражданин. При изпълнение на полета вертолетът губи височина и се сблъсква с терена на края на черешова градина на 1,5 km северозападно от село Боровец. Вертолетът е разрушен. При разрушаването на вертолета пилотът е получил леки наранявания.



ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на сериозен инцидент, възникнал на 02.08.2010 г. със самолет Cessna 172N, рег. № LZ-FTD, експлоатиран от организация за летателно обучение "Български въздухоплавателен център" ООД, България, реализиран в района на летище Пловдив.



(4.32 MB)

На 02.08.2010 г. ЕВС на самолет Cessna 172, рег. № LZ-FTD, изпълнява учебен полет по маршрут Ихтиман-Пловдив с последващо изпълнение на кацане с простартиране (touch-and-go) на летище Пловдив. При изпълнение на поредното кацане с простартиране ЕВС забелязва неустойчива работа на двигателя и КВС взема решение за прекратяване на задачата и завръщане на базово лещите Ихтиман. На височина около 3000 ft., по налягане на летище Пловдив, настъпва падане на честотата на въртене на двигателя и КВС взема решение за принудително кацане на летище Пловдив, за което уведомява РВД. Кацането е без последствия за екипажа и ВС.

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на сериозен инцидент реализиран при неочаквано напускане на ПН 350 на ЕВС по полет TVQ772 срещу ВС на ПН 340 по полет THY1019 на 22.08.2010

г. със самолети A-320 с регистрационни знаци YL-LCE на авиационен оператор "SmartLynx" и A 320 с регистрационни знаци TC-JPA, собственост на авиационен оператор Turkish Airlines "



(207.18 KB)

На 22.08.2010 г., в 20:39 h ВС тип A320 с регистрационни знаци YL-LCE на авиационен оператор "SmartLynx" неочаквано напуска полетно ниво (ПН) 350, като снижава с голяма вертикална скорост, поради спукване на предно стъкло. Снижението е срещу ВС A320 с регистрационни знаци TC-JPA на авиационен оператор THY – Turk Hava Yollari, летящ на ПН 340 и създава ситуация, при която се нарушава нормата за сепарация. Радарният ръководител полети (РРП) дава незабавни указания и на двата ЕВС за незабавен завои на ляво с отклонение от 20° от следвания от тях курс. ЕВС на A320 с регистрационни знаци TC-JPA предприема снижение до ПН 320, за което докладва по-късно на РРП с информация, че е изпълнявал RA на TCAS. След разрешаването на конфликта ЕВС с регистрационни знаци YL-LCE иска разрешение за снижение до ПН 200 и векториране за кацане до най-близкото летище – летище Бургас. ВС каца на летище Бургас в 21:06 h.. Няма последствия за пътниците, екипажа и ВС.



ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

ОТ

разследване на авиационно произшествие, възникнало на 19.09.2010 г. със самолет Zenair CH 701 SP, рег. № LZ-IDT, собственост на "Симеонов и Дерменджиев" ООД, реализирано при кацане на летателна площадка Ихтиман.



(7.8 MB)

На 19.09.2010 г. самолет Zenair CH 701 SP изпълнява полет по маршрут летателна площадка "Бохот" – летателна площадка Долна Баня. На борда на ВС се намират командир на ВС и пътник. Поради недостатъчно количество гориво на борда КВС решава да извърши кацане на летателна площадка Ихтиман. При изпълнение на заход за кацане към ПИК 13 на летателна площадка "Ихтиман", двигателят спира. КВС изпълнява аварийно кацане на нива, на около 2 km преди прага на ПИК 13. При кацането самолетът получава значителни повреди. КВС и пътника не са получили наранявания.



ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на авиационно произшествие, възникнало на 27.09.2010 г. със самолет PA-44, рег. № LZ-FTO, експлоатиран от организация за летателно обучение "Български въздухоплавателен център" ООД, реализирано при кацане на летателна площадка Ихтиман.



(7.8 MB)

На 27.09.2010г. на летателна площадка Ихтиман, към 16:40 h местно време, при кацане самолет P-44, рег. № LZ-FTO, експлоатиран от АО "БВЦ", чупи лява основна стойка. Кацането е извършено с недолитане, като лявата стойка опира преди прага на ПИК 31. При изтъркалването самолетът се плъзга по ляво крило и излиза от лявата страна на ПИК на 410 метра от прага. Няма последствия за пътниците и екипажа. ВС е получило значителни повреди.



ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на сериозен инцидент, възникнал на 10.12.2010 г. със самолет Airbus A320-214, регистрационни знаци LZ-FBE, експлоатиран от авиационен оператор "България Ер" АД, реализиран при набор на височина след излитане от летище София.



(10.75 MB)

На 10.12.2010 г. самолет Airbus 320 с регистрационни знаци LZ-FBE извършва полет за превоз на пътници по редовна международна линия София – Москва. На борда на самолета са 7 членен екипаж и 29 пътници. Около 3 min след излитането от летище София, на височина 3000 m настъпва почти внезапно разрушаване на капаците на

вентилатора на двигател № 2. Вследствие на получените от разрушаването повреди изтича масло от двигател № 2. Екипажът спира двигател № 2, информира АТС, иска незабавно връщане и изпълнява кацане на летище София с един работещ двигател. Пътниците и екипажа не са получили наранявания.